Objem hydraulické kapaliny automatické převodovky:
3.0 l (3.2 US qt., 2.6 Imp. qt.) při výměně
8.6 l (9.1 US qt., 7.6 Imp. qt.) při generální opravě